




# Merkhoffer GmbH

Neu- und Gebrauchtwagenverkauf - Unfallinstandsetzung aller Fabrikate  
 Seefeldler Straße 54-58 · 8036 Herrsching  
 Telefon (081 52) 3060  
 Bank: Raiffeisenbank Herrsching (BLZ 701 696 20) Kto.-Nr. 00 46 046 009  
 Geschäftsführer: Josef Merkhoffer  
 Sitz der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist Herrsching  
 Eingetragen beim Registergericht München HRB 41148

Termin: \_\_\_\_\_



Marke geklebt

Radschrauben nachgezogen: \_\_\_\_\_

Ölablaßschrauben nachgezogen: \_\_\_\_\_

Gefrierschutz: -30 °C

Werkstattauftrag Nr.: 019054

*Fa. Merkhoffer  
 8036 Herrsching*

Fahrgestell-Nr. <i>WBA HA 710 809 M66 056</i>	Erstzulassung <i>22.11.84</i>	Typ <i>Hartge</i>	Auftragsdatum <i>25.11.84</i>
Km-Stand <i>44 189</i>	Kennzeichen _____	Telefon <b>P</b>	Telefon <b>G</b>

Pos	Arb.-Nr.	Arbeitstext	AW	DM	Pos	Arb.-Nr.	Arbeitstext	AW	DM
1	0011359	Motorraum reinigen			16	0000400	ASU durchführen		
2	0000210	BMW-Einfahrkontrolle			17	3411000	Bremsklötze vorn ersetzen		
3	0000220	BMW-Inspektion I			18	3421200	Bremsklötze hinten ersetzen		
4	0000230	BMW-Inspektion II			19	6131850/1	Belagfühler ersetzen 2 x - 1 x		
5	0000240/45	Jahreskontrolle mit - ohne			20	3400009	Bremstest-Prüfstand		
6	0000249	Motorölwechsel		<i>0.13</i>	<b>Fremdleistung DM</b>				
7	0000259	Sicherheitstest			21	3610028	Vorderräder, elektr. wuchten		
8	1231299	Keilriemen der Lichtmaschine spannen			22	0011315	Innenreinigung		
9	1231301	Lima-Keilriemen ersetzen			23	0011319	Oberwäsche		
10	5147500	Unterschutz aus- und einbauen			24	0011350	Unterwäsche		
11	3241705	Hydro-Keilriemen ersetzen			25	1360509	Störungssuche Einspritzung		
12	6452705	Klima-Keilriemen ersetzen			26	6100009	Störungssuche allgemeine Elektrik		
13	1100006	BMW-Servicefest							
14	1200509	Störungssuche Motor							

Pos	Arbeits-Nr.	Arbeitstext	AW	DM
✓	<i>616127A</i>	<i>Kompl. Scheibenwischergestänge mit Motor erneuern</i>	<i>15</i>	
✓	<i>3233000</i>	<i>Lenkrad erneuern</i>	<i>2</i>	
✓	<i>5199000</i>	<i>Fußmatten erneuern</i>	<i>1</i>	
✓	<i>M34004</i>	<i>Ventile einstellen</i>	<i>8</i>	
✓	<i>00M229</i>	<i>Schaltgetriebe Ölwechsel <b>ATF</b></i>	<i>3</i>	
✓	<i>639907A</i>	<i>Lampe für Fahrerscheinwerfer</i>	<i>2</i>	
<i>Bg. vom TÜV abnehmen lassen!</i>				

Garantie-Pos.:  
*W. B. O. n.*

Rechnungs-Datum: \_\_\_\_\_

Ersatzteile sind dem Kunden auszuhändigen:  ja /  nein Zutreffendes bitte ankreuzen!  
 Der Auftrag wurde unter Anerkennung der im Geschäftslokal aushängenden Reparaturbedingungen erteilt. Diese Bedingungen gelten auch für alle künftigen mündlichen und schriftlichen Reparaturaufträge.  
 Für Wageninhalt wird nicht gehaftet.  
 In unserem Betrieb werden Original BMW-Teile verwendet.  
 Arbeiten, für die Garantie-Leistung beansprucht wird, sind durch den Zusatz „Garantie“ bezeichnet. Da die Entscheidung über Garantie-Ansprüche dem Lieferwerk vorbehalten bleibt, werden bei Ablehnung der Garantie die Reparaturkosten bezahlt.  
 Im Falle eines Aggregate-Tausches setzt der Tauschpreis voraus, daß die Altteile komplett sind und keine Gewaltschäden aufweisen. Zusätzliche Arbeiten die sich

**Bitte Barzahlung bei Abholung!**  
 Auftrag erteilt: